

Untersuchungsbericht

Berichtsnummer: _____



Kunde: _____

Aufgabenstellung:

1 Gestellteil für Korrosionstest erhalten.

Zusammenfassung Ergebnisse

Korrosionstest erfolgt nach DIN EN ISO 9227 - Stand nach 1080 h:

Grundmaterial: Stahl UltraProtect 1000	Weißrost			Rotrost
	Kante	Fläche < 2 %	Fläche > 2 %	
Gestellteil	576 h	1032 h	1080 h ohne WR	1080 h ohne RR